



CÂMARA IBAÍTI

Indicação nº 0144/2021

Data: 17 de junho de 2021

Indicação

Tipo de Proposição	Número	Regime de Tramitação
Legislativo	2021/0.144	Normal

Resumo: Indicação a tomada de providencias legais, junto ao departamento competente para que se arrume o bueiro que se encontra aberto na rua Maria Rosa Heidgger (esquina da loja "Helô Modas", descendo a rua da creche da Tia Nena) que está provocando inúmeros acidentes com veículos que caem dentro do mesmo.

Tramitação

Data Atualização	Estágio
17/06/2021	Aprovado
Descrição: Protocolado http://camaraibaiti.pr.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/43356/DXBRb4SqQQBvo_IP_Cdzu_BAQ0Fd_z7T.pdf	